

WAUZZZF21MN035601

Angaben zum Fahrzeug

Halter	Vertrags-Nummer: 23027075	Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	90.636 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	8.400 km
Typ/Modell	A6 Avant 55 TFSI e	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF21MN035601	Leistung / Hubraum	185 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	05.01.2021	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 89.593 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Abdeckung 12 Volt) - fehlt - erneuern
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
6	Verglasung	Frontscheibe (Steinschlag) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102V XL	Bridgestone	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R18 102V XL	Bridgestone	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37692973
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Marcel Herrmann



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R20 101Y XL	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	255/40 R20 101Y XL	Continental	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37692973
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Marcel Herrmann



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	A6 Avant 55 TFSI e	Laufleistung (abgelesen)	90.636 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF21MN035601	Erstzulassung	05.01.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Gerd Bierschenk)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37692973
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Marcel Herrmann



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Instrumententafel



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Kfz-Natzius GmbH, Partner
TÜV SÜD
Carl-Hopp-Straße 4 B
18069 Rostock

Besichtigungsdatum: 20.12.2024
Protokollnummer: 37692973
Erstellt durch: Gerd Bierschenk
Besichtigt durch: Marcel Herrmann



Auto Plus



Abbildung 13: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Abdeckung 12 Volt) - fehlt - erneuern



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Abdeckung 12 Volt) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) -
sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft
- Smart Repair




Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Sm...
Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer -
Smart Repair



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag) -
gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Verglasung: Frontscheibe (Steinschlag) -
gebrochen / gerissen - erneuern