

# Onderhouds historie

## Mercedes-Benz Citan Tourer 109 CDI Trend L 5d



Chassisnummer W1V4157031U280052

Kenteken H-352-GG

| Beschrijving                | Onderhouden door    | Datum     | Type   | Tellerstand | Kosten   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------|-------------|----------|
| Bandvervanging - NVT        | AutoCrew Auto Centr | 2/5/2025  | REPAIR | 46435       | 0,00 €   |
| Uitlaat - NVT               | AutoCrew Auto Centr | 2/5/2025  | REPAIR | 46435       | 0,00 €   |
| MB Service B - NVT          | Profile Car ; Tyres | 4/23/2024 | REPAIR | 42089       | 260,46 € |
| Int luchtfilter - versleten | Profile Car ; Tyres | 4/23/2024 | REPAIR | 42089       | 0,00 €   |
| Uitlaat - NVT               | Profile Car ; Tyres | 2/8/2024  | REPAIR | 39530       | 240,52 € |
| APK zndr beurt - NVT        | Profile Car ; Tyres | 2/8/2024  | REPAIR | 39530       | 0,00 €   |
| Airco R1234YF - Werkt niet  | Profile Car ; Tyres | 2/8/2024  | REPAIR | 39530       | 0,00 €   |
| Ruitenspr.bijv. - NVT       | Profile Car ; Tyres | 2/8/2024  | REPAIR | 39530       | 0,00 €   |
| Ruitenw.blad V - versleten  | Profile Car ; Tyres | 2/8/2024  | REPAIR | 39530       | 0,00 €   |
| APK zndr beurt - NVT        | Profile Car ; Tyres | 2/24/2023 | REPAIR | 29727       | 36,31 €  |
| Ruitenspr.bijv. - NVT       | Profile Car ; Tyres | 2/24/2023 | REPAIR | 29727       | 0,00 €   |
| Ruitenw.blad V - versleten  | Profile Car ; Tyres | 2/24/2023 | REPAIR | 29727       | 0,00 €   |
| Start stop accu - lek       | Profile Car ; Tyres | 8/1/2022  | REPAIR | 24095       | 190,37 € |
| MB Service A - NVT          | Vakgarage Van Dijk, | 3/16/2022 | REPAIR | 22214       | 253,88 € |
| Int luchtfilter - versleten | Vakgarage Van Dijk, | 3/16/2022 | REPAIR | 22214       | 0,00 €   |
| ZOMR>WINTR Wiss - NVT       | Kwik-Fit Fleet, ,   | 3/4/2020  | REPAIR | 5           | 378,40 € |
| APK zndr beurt - NVT        | AutoCrew Auto Centr | 2/5/2025  | REPAIR | 46435       | 537,02 € |