



**WBA11AG050CF79255**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/ humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	24 105 km
<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Maintenance suivante dans</b>	-3 Monat(e)
<b>Type/Modèle</b>	5er-Reihe 530e Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	<b>Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)</b>	
<b>Numéro de châssis</b>	WBA11AG050CF79255	<b>Puissance / Cylindrée</b>	215 kW / 1 998 ccm
<b>Première immatriculation</b>	12 nov. 2020	<b>Garnissage/Couleur</b>	/
<b>Dernière maintenance</b>		<b>Peinture</b>	
<b>Type de carburant</b>	Hybr. essence/électr. plug-in	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant gauche - Fuite - Etablir diagnostic
2	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
3	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie (Kratzer,Dellen) - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	5mm - 5mm	OK	OK
2	245/45 R18 100Y	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	OK	OK

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	245/45 R18 100V	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	Non OK
2	245/45 R18 100V	Goodyear	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	Non OK

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Equipement

### Equipement

Description
Climatisation automatique
Module de navigation avec vue carte
Radio DAB

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.



## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	BMW	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	5er-Reihe 530e Limousine4-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik	<b>Kilométrage (Lu)</b>	24 105 km
<b>Numéro de châssis</b>	WBA11AG050CF79255	<b>Première immatriculation</b>	12 nov. 2020

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle




Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Divers



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



**Illustration 19:** Divers



**Illustration 20:** Divers



**Illustration 21:** Divers



**Illustration 22:** Divers

## Photos de dommage



**Domage #1:** Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant gauche - Fuite - Etablir diagnostic



**Domage #3:** Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer