



**WAUZZZGEXLB039879**

## Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	72 202 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	-2 Monat(e)
Type/Modèle	e-tron 50	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	12/2025
Numéro de châssis	WAUZZZGEXLB039879	Puissance / Cylindrée	158 kW
Première immatriculation	3 nov. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	08/2023, 46 498 km	Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant gauche - Eraflé - Diminution de valeur
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière droite - Eraflé - Diminution de valeur
3	Pare-chocs avant	Becquet - Eraflé - Réparation intelligente
4	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
5	Vitrage	Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

### Pièces manquantes

Pièce manquante

### Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Avant, Dessous de caisse, Indiqué par l'utilisateur / le client

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R20 109H	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	255/50 R20 109H	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

## Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	255/55 R19 111H	Pirelli	Pneus hiver	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 28 nov. 2024

**Numéro de protocole: 37242362**

Date de livraison: 28 nov. 2024



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	e-tron 50	<b>Kilométrage (Lu)</b>	72 202 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZGEXLB039879	<b>Première immatriculation</b>	3 nov. 2020

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

69190 Walldorf



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers




Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



**Illustration 13: Divers**



**Illustration 14: Divers**



**Illustration 15: Divers**



**Illustration 16: Divers**



**Illustration 17: Divers**



**Illustration 18: Divers**



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers



69190 Walldorf



Illustration 25: Divers



Illustration 26: Divers



## Photos de dommage



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Diminution de valeur



**Dommage #1:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant gauche - Erafé - Diminution de valeur



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Diminution de valeur



**Dommage #2:** Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière droite - Erafé - Diminution de valeur



**Dommage #3:** Pare-chocs avant: Becquet - Erafé - Réparation intelligente




**Dommage #3:** Pare-chocs avant: Becquet - Erafé - Réparati... intelligente



**Dommege #4:** Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



**Dommege #5:** Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommege causé par des cailloux - Remplacer



**Dommege #5:** Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommege causé par des cailloux - Remplacer