



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : 2. Radsatz



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 14 : Heckklappe eingedellt




Bild 15 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Tür vorne links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Hagelschaden




Bild 18 : Schaden vorn links




Bild 19 : Hagelschaden




Bild 20 : Hagelschaden