














### Voertuig gegevens

Chassisnr.	JMZKF6WE6 90164042	Merk	MAZDA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K4-16-VZ	Model	CX-5 2.0 SKYACTIV-G 6MT 2WD Luxury 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	24-03-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	199 898 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	14-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓

### Documentenlijst






Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden


#### Winterbanden

Hankook 225/55/19 Winter 6.0 mm		Hankook 225/55/19 Winter 6.0 mm	
Pirelli 225/55/19 Winter 6.0 mm		Pirelli 225/55/19 Winter 5.0 mm	

## Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 19'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 19'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 19'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Slechte herstelling																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Ter info	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontregeld</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Afstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Ontregeld	Omvang	-	Bewerking	Afstelling
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Ontregeld																								
Omvang	-																								
Bewerking	Afstelling																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Roest</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Roest	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling													
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Roest																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

## Interieur schade

6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	Achter	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Reiniging interieur											
Positie	Achter											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											