

Standplatz:
-------------

25.01.2025

## **Fahrzeugbeschreibung**

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch Fahrzeug:

8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -EM 0511E Fahrgestell-Nummer: WBA11CG000CG90324

Vertrags-Nummer: 55231077 Erstzulassung: 10.05.2021

Internes KZ: Kilometer-Stand: 14928114 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattun	g	:
------------	---	---

Ausstattung:			
BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5	-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW	Elektrisch 8-Gang Automatik	
Lackierung:	Polsterung:	Telefontyp:	
Listenpreis ohne Sonderausstattung in I	EUR (vor Mwst.)		0,00
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):			

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

# allane mobility consulting

29627/23773

#### **Technische Daten**

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug: BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang

Automatik

Modelljahr: 2022

kW / PS: 215 / 292 Hubraum: 1998

Getriebe:AutomatikAnzahl Gänge:8Emissionsgruppe:I2CO2 (g/km):42

durchschn. Verbr./100 Km: 0,0000 Tankinhalt: 46

Max. Km/h: 225 Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: 6,100

Leergewicht (kg): 1975 zul. Gewicht (kg): 2550

<sup>\*</sup> Angaben ohne Gewähr



29672/29602

## **Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 55231077

Amtliches Kennzeichen: HD -EM 0511E

Übersicht erstellt am: 25.01.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

### BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
10.01.2025	9059917111	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
27.08.2024	9059899458	Panne	Reifen vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
27.12.2023	9059873619	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Ja	Nein
27.09.2023	9059864637	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite Scheinwerfer Fahrerseite	Ja	Nein

Scheir	nwerfer Fahrerseite	-		
Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.				
Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genomme				
	Datum und	Unterschrift Käufer		

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:	
	Datum und Unterschrift Käufer



29670/29603

Wartungsreport			Vertrags-Nummer: 552310		
J	•		Amtliches Kei	nnzeichen:	HD -EM 0511E
			Übersicht ers	tellt am:	25.01.2025
Für das Fahrzeı	ug gem. o.g. Leasingver	trag, Fahrzeugtyp			
BMW 5er-Reihe	e 530e Touring A Kom	bi5-türig 1998 ccm 292 P	S / 215 KW Elektrisch 8-0	Gang Autom	atik
wurden uns wäh	nrend der Vertragslaufze	eit nachfolgende Wartunge	en angezeigt:		
Datum	Km-Stand	Art der Wartung			
Wartungsrepor	rt zur Kenntnis genom	men:			
3	<b>3</b> 217 <b>2</b>		n und Unterschrift Käufer		

**Vertrags-Nummer:** 

55231077