















## Voertuig gegevens

Chassisnr.	U5YPH812G ML977575	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	K8-91-KR	Model	SPORTAGE 1.6 CRDi MHEV DCT7 DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	22-01-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	217 069 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	22-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens			
 		 		 		
 		 		 		
 						

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓



## Verwijderbare items

--





## Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

## Banden

Continental 225/60/17 Zomer 3.0 mm		Continental 225/60/17 Zomer 3.0 mm	
Continental 225/60/17 Zomer 5.0 mm		Continental 225/60/17 Zomer 5.0 mm	

## Exterieur schade

1		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	2		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Achterklep</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Achterklep	Positie	Achter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Achterklep																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Voor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) &gt; 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Sierlijst zijruit</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk met lakschade</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Vervangen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Sierlijst zijruit	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Sierlijst zijruit																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								