



**WAUZZZFZ6RP050880**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	7.591 km
<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Restlauf bis Service</b>	4 Monat(e)
<b>Typ/Modell</b>	Q4 45 e-tron	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	06/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZFZ6RP050880	<b>Leistung / Hubraum</b>	89 kW
<b>Erstzulassung</b>	04.06.2024	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Elektro	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern
3	Motorhaube	Motorhaube - Hagelschaden - sanft instandsetzen
4	Fahrzeugdach	Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	255/50 R19 103V	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.12.2024  
**Protokollnummer: 37735119**  
Anlieferungsdatum: 02.01.2025



Auto Plus

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R19 101T	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	255/50 R19 103T	Hankook	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.12.2024  
**Protokollnummer: 37735119**  
Anlieferungsdatum: 02.01.2025



Auto Plus

---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Audi	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	Q4 45 e-tron	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	7.591 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WAUZZZF6RP050880	<b>Erstzulassung</b>	04.06.2024

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Gasdruckdämpfer - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Hagelschaden - sanft instandsetzen




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Hagelschaden - sanft instandsetzen



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott