



WAUZZZF32R1050034

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	49 036 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	11 000 km
Type/Modèle	Q3	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	11/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF32R1050034	Puissance / Cylindrée	110 kW / 1 968 ccm
Première immatriculation	17 nov. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Diesel	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
3	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière (Stark verkratzt) - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value
3	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/65 R17 99V	Goodyear	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/65 R17 99V	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	215/65 R17 99V	Hankook	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	215/65 R17 99V	Hankook	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					08/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024
Numéro de protocole: 37715796
Date de livraison: 30 déc. 2024



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q3	Kilométrage (Lu)	49 036 km
Numéro de châssis	WAUZZZF32R1050034	Première immatriculation	17 nov. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers




Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers




Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 30 déc. 2024

Numéro de protocole: 37715796

Date de livraison: 30 déc. 2024



Auto Plus



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Domage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #2: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Stark verkratzt) - Déformé - Remplacer



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Stark verkratzt) - Déformé - Remplacer



Domage #3: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière (Stark verkratzt) - Déformé - Remplacer