


Voertuig gegevens

Chassisnr.	U5YH2519A KL011089	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	47-DM-R4	Model	Ceeļ 1/2d Sportwagon 1.6 CRDi DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-07-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	199 309 km	Cylinderinhoud	1582	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 15-01-2025 Terminal Dekra Ayvens



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓

Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden







Pirelli 205/55/16 Zomer 7.0 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 7.0 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 7.0 mm

Pirelli 205/55/16 Zomer 7.0 mm

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	2		Onderdeel	Alu velg 16"
		Positie	Linksvoor			Positie	Rechtsachter
3		Type	Deuk	3		Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling
		Onderdeel	Portier			Onderdeel	Alu velg 16"
		Positie	Rechtsachter			Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk			Type	Kras
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling