













Voertuig gegevens

Chassisnr.	U5YH2519A KL011122	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	11-DM-R4	Model	Ceeļz½d Sportwagon 1.6 CRDi DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-07-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	191 103 km	Cylinderinhoud	1582	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	15-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓




Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓



Documentenlijst








Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 205/55/16 All seasons 7.0 mm		Pirelli 205/55/16 All seasons 9.0 mm	
Pirelli 205/55/16 All seasons 8.0 mm		Pirelli 205/55/16 All seasons 8.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherf	2		Onderdeel	Achterklep bovenzijde
		Positie	Linksachter			Positie	-
		Type	Deuk			Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling

<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>4</p>  <p>●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Behuizing achteruitkijkspiegel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Achter																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Behuizing achteruitkijkspiegel																						
Positie	Rechtsvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>5</p>  <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>6</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Slechte herstelling</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Slechte herstelling	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Voor																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Slechte herstelling																						
Omvang	-																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>7</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	<p>8</p>  <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Hagel</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Hagel	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Scherm																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Deuk																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Smart Repair																						
Onderdeel	Dak																						
Positie	-																						
Type	Hagel																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Smart Repair																						
<p>9</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voorruit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info												
Onderdeel	Voorruit																						
Positie	-																						
Type	Steenslag																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens