

Onderhouds historie

OPEL ASTRA 1.6 CDTI 81KW S/S 120 Jaar Edition 5d



Chassisnummer W0VBD6EN2KG339900

Kenteken 33-DMR-8

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|----------|
| Opel OH Groot - NVT | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 542,25 € |
| Ad-Blue icm OH - NVT | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 0,00 € |
| Brst hoofdfilter - versleten | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 0,00 € |
| Luchtfilter - versleten | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 0,00 € |
| Remvloeistof - versleten | Bosch Car Service T | 3/4/2024 | REPAIR | 118152 | 0,00 € |
| Halen ; brengen - NVT | Bosch Car Service T | 9/21/2023 | REPAIR | 106082 | 382,14 € |
| Start stop accu - Elektrische storing | Bosch Car Service T | 9/21/2023 | REPAIR | 106082 | 0,00 € |
| Olie bijvullen - NVT | Travelcard Nederlan | 1/11/2023 | REPAIR | 0 | 28,09 € |
| Opel OH Klein - NVT | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 957,91 € |
| Ad-Blue icm OH - NVT | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Remvloeistof - versleten | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad A - versleten | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad V - versleten | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Uitlijning voor - NVT | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Olie bijvullen - NVT | Travelcard Nederlan | 11/16/2022 | REPAIR | 0 | 11,56 € |
| Olie bijvullen - NVT | Travelcard Nederlan | 6/9/2022 | REPAIR | 0 | 5,21 € |
| Halen ; brengen - NVT | Bosch Car Service T | 2/15/2022 | REPAIR | 56668 | 95,00 € |
| Mot man compute - Elektrische storing | Bosch Car Service T | 2/15/2022 | REPAIR | 56668 | 0,00 € |
| Ad-Blue icm OH - NVT | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Brst hoofdfilter - versleten | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Luchtfilter - versleten | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Opel Jaarbeurt - NVT | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad A - versleten | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Ruitenw.blad V - versleten | Bosch Car Service T | 7/12/2021 | REPAIR | 44186 | 0,00 € |
| Halen ; brengen - NVT | Bosch Car Service T | 10/1/2020 | REPAIR | 30465 | 85,00 € |
| Mot man compute - Elektrische storing | Bosch Car Service T | 10/1/2020 | REPAIR | 30465 | 0,00 € |
| Stranding BI - NVT | Bosch Car Service T | 5/6/2020 | REPAIR | 26433 | 50,00 € |
| Band buiten - lek | Bosch Car Service T | 3/30/2020 | REPAIR | 22835 | 295,85 € |
| Motorr.reinigen - NVT | Bosch Car Service T | 3/30/2020 | REPAIR | 22835 | 0,00 € |
| Opel OH Klein - NVT | Bosch Car Service T | 3/30/2020 | REPAIR | 22835 | 0,00 € |
| Olie bijvullen - NVT | Travelcard Nederlan | 3/16/2020 | REPAIR | 0 | 15,69 € |
| Olie bijvullen - NVT | Travelcard Nederlan | 9/4/2019 | REPAIR | 0 | 5,20 € |

| Beschrijving | Onderhouden door | Datum | Type | Tellerstand | Kosten |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------|-------------|--------|
| Bandvervangng - NVT | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |
| Int luchtfilter - versleten | Bosch Car Service T | 11/29/2022 | REPAIR | 84642 | 0,00 € |