














## Voertuig gegevens

Chassisnr.	U5YH2519A KL013061	Merk	KIA	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	81-DM-R5	Model	Ceeï½d Sportwagon 1.6 CRDi DynamicLine 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	03-09-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Zilver Metallic
Km stand	169 915 km	Cylinderinhoud	1582	Interieurkleur	Blauw
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	17-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

## Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

## Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Hoedenplank	✓







## Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

## Banden

Pirelli 205/60/16 All seasons 3.0 mm		Pirelli 205/60/16 All seasons 3.0 mm	
Pirelli 205/60/16 All seasons 7.0 mm		Pirelli 205/60/16 All seasons 7.0 mm	


## Exterieur schade

4		Onderdeel	Scherf	6		Onderdeel	Bumper
		Positie	Rechtsachter			Positie	Voor
7		Type	Deuk	9		Type	Chemische afzetting
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Forfait herstelling
7		Onderdeel	Motorkap	9		Onderdeel	Tankklep
		Positie	-			Positie	Linksachter
		Type	Chemische afzetting			Type	Ontbrekend
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Forfait herstelling			Bewerking	Vervangen

**Interieur schade**

1		Onderdeel	Reiniging interieur	2		Onderdeel	Deurbekleding
		Positie	Linksvoor			Positie	Linksvoor
3		Type	Vuil	5		Type	Kras
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Reinigen			Bewerking	Smart Repair
3		Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	5		Onderdeel	Deurbekleding
		Positie	-			Positie	Rechtsvoor
		Type	Kras			Type	Vuil
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Vervangen			Bewerking	Reinigen

**Overige schade**

8		Onderdeel	Schadevaststelling
		Positie	Voor
		Type	Steenslag
		Omvang	-
		Bewerking	Ter info