

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA2A5107 0V428133	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	01-01-1900
Kenteken	JF-23-6H	Model	2 Serie Active Toure 220iA 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-02-2016	Bouwjaar	2016	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	185 164 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	18-01-2025	Terminal	Dekra Ayvens
----------------	------------	----------	--------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓




Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---







Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓





Banden

Bridgestone 205/55/17 Runflat 4.0 mm		Bridgestone 205/55/17 Runflat 4.0 mm		
Bridgestone 205/55/17 Runflat 5.0 mm		Bridgestone 205/55/17 Runflat 5.0 mm		

Exterieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 17"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 17"	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Alu velg 17"																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumperrooster</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumperrooster	Positie	-	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Bumperrooster																								
Positie	-																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								

Interieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reiniging interieur</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reiniging interieur	Positie	-	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Hoedenplank</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Niet conform</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Hoedenplank	Positie	-	Type	Niet conform	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Reiniging interieur																								
Positie	-																								
Type	Vuil																								
Omvang	-																								
Bewerking	Reinigen																								
Onderdeel	Hoedenplank																								
Positie	-																								
Type	Niet conform																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep-/kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Zonneklep</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Zonneklep	Positie	Linksvoor	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding																								
Positie	-																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Zonneklep																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								

Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens