



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur





Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 18 : Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur




Bild 19 : Flugrost am Fahrzeug




Bild 20 : Frontscheibe, viele Steinschläge, Gebrauchsspur




Bild 21 : Dach Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 22 : Lackwerte Motorhaube (Original)



Bild 23 : Lackwerte Motorhaube (Original)