

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Lucas Stockdreher
Tel. direkt 07141 48898-3

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **RT BL605E** **FIN** **KMH751DGNU287800**

Vertragsnummer	1267090
Auftragsnummer	30896343
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom	24.02.2025, telefonisch
Besichtigung	24.02.2025 um 09:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 24.02.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.327,73 EUR	17.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.722,69 EUR	19.900,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 24.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 24.02.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 24.02.2025 um 09:30 Uhr durch Herrn Lucas Stockdreher bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herrn Dr. Björn Christian Erich Lüssow.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Dr. Björn Christian Erich LÜSSOW, Lenzhalde 12 /1, 72766 Reutlingen
Kennzeichen	RT BL605E
Tag der Erstzulassung	21.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	02.03.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	AE / IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AHX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC751DGNU287800
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1580 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	49.776

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	5 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	5 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer mit 4,2"-Farb-Display, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterrahmeneinfassung in Schwarz, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: DCT 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Innenspiegel, manuell abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Fiery Red, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lederschaltknopf, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zum Gangwechsel, Lenkrad: Schaltwippen zur Steuerung der Bremsenergieerückgewinnung, Leseleuchte vorn, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Stoßfänger in Wagenfarbe, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Lackierung: Uni Sonderfarbe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 25.07.2024 bei Kilometerstand 37.746.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Alufelge hinten links, verschrammt - Minderwert (Bild 16); Dach, Delle, drücken (Bild 17); Heckklappe, Dellen, drücken (Bild 18, 19). Tür hinten rechts, Delle, drücken (Bild 20, 21). Motorhaube, Delle, drücken (Bild 22). Stoßfänger vorne, verschrammt, smart repair (Bild 23, 24).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Alufelge vorne rechts, Kratzer, (Bild 9, 10); Alufelge vorne links, Kratzer, (Bild 11, 12); Alufelge hinten rechts, Kratzer, (Bild 13, 14).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Lucas Stockdreher

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.