



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 8 : Wartungsnachweis



Bild 9 : Alufelge vorne rechts, Kratzer



Bild 10 : Alufelge vorne rechts, Kratzer



Bild 11 : Alufelge vorne links, Kratzer



Bild 12 : Alufelge vorne links, Kratzer



Bild 13 : Alufelge hinten rechts, Kratzer



Bild 14 : Alufelge hinten rechts, Kratzer



Bild 15 : Alufelge hinten links, verschrammt -Minderwert



Bild 16 : Alufelge hinten links, verschrammt - Minderwert



Bild 17 : Dach, Delle




Bild 18 : Heckklappe, Dellen




Bild 19 : Heckklappe, Dellen




Bild 20 : Tür hinten rechts, Delle




Bild 21 : Tür hinten rechts, Delle



Bild 22 : Motorhaube, Delle



Bild 23 : Stoßfänger vorne, verschrammt



Bild 24 : Stoßfänger vorne, verschrammt