















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBAYH3106 05P92117	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H3-10-LX	Model	X2 sDrive20iA 7-traps Steptronic 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	16-03-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	151 471 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

### Documentenlijst







Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Bridgestone 225/55/17 Winter 6.5 mm		Bridgestone 225/55/17 Winter 6.0 mm		
Bridgestone 225/55/17 Winter 3.5 mm		Bridgestone 225/55/17 Winter 3.0 mm		

## Exterieur schade

2		Onderdeel	Instaplaat	3		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsvoor			Positie	Rechtsvoor
4		Type	Deuk	5		Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Ter info			Bewerking	Herstellen
		Onderdeel	Spoiler			Onderdeel	Voorruit
		Positie	Voor			Positie	-
		Type	Kras			Type	Steenslag
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 10
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Ter info

## Interieur schade

1		Onderdeel	Rugleuning	6		Onderdeel	Hemelbekleding
		Positie	Voor			Positie	-
		Type	Kras			Type	Vuil
		Omvang	-			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Reinigen