


### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0JXXGAH JKP36253	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	H0-80-GG	Model	FIESTA 1.0 70kW ActieAuto 5d Connected APL MJ20	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-01-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Lak
Km stand	35 703 km	Cylinderinhoud	998	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	5		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum 07-02-2025 Terminal Dekra Ayvens



### Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓


### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓

### Documentenlijst

Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

### Banden





Continental 195/55/16 Zomer 3.0 mm








Continental 195/55/16 Zomer 3.0 mm

Continental 195/55/16 Zomer 5.0 mm


Continental 195/55/16 Zomer 5.0 mm

### Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherf	3		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade			Type	Gebroken
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Vervangen

4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontregeld</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Afstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Spoiler	Positie	Achter	Type	Ontregeld	Omvang	-	Bewerking	Afstelling	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Spoiler																								
Positie	Achter																								
Type	Ontregeld																								
Omvang	-																								
Bewerking	Afstelling																								
Onderdeel	Achterklep																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Herstellen																								
8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Herstellen	9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Herstellen																								
10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	11		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
12		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								

### Interieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting stof</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting stof	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen													
Onderdeel	Stoelzitting stof																								
Positie	Voor																								
Type	Vuil																								
Omvang	-																								
Bewerking	Reinigen																								
6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	Achter	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Klep kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Klep kofferbakbekleding	Positie	Achter	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding																								
Positie	Achter																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Klep kofferbakbekleding																								
Positie	Achter																								
Type	Ontbrekend																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								