














### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZ8V0 KA087328	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZD-04-6H	Model	A3 Sportback 35 TFSI S tronic sport S Line Edition	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	09-05-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Zwart Lak
Km stand	175 770 km	Cylinderinhoud	1498	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	04-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Hoedenplank	✓
-------------	---

### Documentenlijst







Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Michelin 225/40/18 Winter 5.0 mm		Michelin 225/40/18 Winter 5.0 mm	
Michelin 225/40/18 Winter 4.0 mm		Michelin 225/40/18 Winter 4.0 mm	

### Exterieur schade

1	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
3	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	4	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	6	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voorrui</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Voorrui	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Voorrui																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								