














Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA7K3107 07G16732	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J1-53-BJ	Model	1 Serie 118iA Corporate Executive 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	08-07-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Wit Lak
Km stand	176 137 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	07-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items




Hoedenplank	✓
-------------	---

Documentenlijst






Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Continental 225/40/18 Winter 6.0 mm		Continental 225/40/18 Winter 6.0 mm	
Pirelli 225/40/18 Winter 4.0 mm		Pirelli 225/40/18 Winter 8.0 mm	

Exterieur schade

1	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	2	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep bovenzijde</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep bovenzijde	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	5	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Achterklep bovenzijde																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
6	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling													
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								

Interieur schade

4	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep- /kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding	Positie	-	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Achterklep- /kofferbakbekleding											
Positie	-											
Type	Kras											
Omvang	-											
Bewerking	Smart Repair											

Overige schade

7	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Schadevaststelling</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Schadevaststelling	Positie	Voor	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Schadevaststelling											
Positie	Voor											
Type	Steenslag											
Omvang	-											
Bewerking	Ter info											