

05.03.2025

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MK 1010	Fahrgestell-Nummer:	WBA11FY030FS21479
Vertrags-Nummer:	58883086	Erstzulassung:	06.12.2023
Internes KZ:	15128891	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi 5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	115 / 156	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	168
durchschn. Verbr./100 Km:	7,500	Tankinhalt:	59
Max. Km/h:	218	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1650	zul. Gewicht (kg):	2170

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 58883086
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 1010
Übersicht erstellt am: 05.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.02.2025	9059929186	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 58883086
Amtliches Kennzeichen: HD -MK 1010
Übersicht erstellt am: 05.03.2025

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318i Touring Auto Kombi5-türig 1998 ccm 156 PS / 115 KW bleifrei 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer