



**WAUZZZGB6LR040511**

## Informations concernant le véhicule

<b>Opérateur</b>		<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Immatriculation du véhicule</b>		<b>Kilométrage (Lu)</b>	38 834 km
<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Maintenance suivante dans</b>	20 200 km
<b>Type/Modèle</b>	A1 Sportback	<b>Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)</b>	04/2025
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZGB6LR040511	<b>Puissance / Cylindrée</b>	110 kW / 1 498 ccm
<b>Première immatriculation</b>	5 mars 2020	<b>Garnissage/Couleur</b>	/
<b>Dernière maintenance</b>		<b>Peinture</b>	
<b>Type de carburant</b>	Essence	<b>Boîte de vitesses</b>	Automatique

## Zustandsbericht

### Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service - Aucune indication
2	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente
3	Equipement	Clé du véhicule (1 von 2 fehlt) - Remplacer
4	2e Jeu de roues	Jeu de pneus complet (Sommerradsatz fehlt) - Remplacer

### Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
		Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

### Pièces manquantes

Pièce manquante
-----------------

### Dommages pré-existants

N°	Dommage pré-existant
1	Arrière, Indiqué par l'utilisateur / le client

### Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



## Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	185/65 R15 92T	Goodyear	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	185/65 R15 92T	Goodyear	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

## Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					01/2028

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

## Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Lieu d'inspection**  
Allane Mobility Consulting  
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 25 févr. 2025

**Numéro de protocole: 38566199**

Date de livraison: 25 févr. 2025



Auto Plus

## Informations concernant le véhicule

<b>Constructeur</b>	Audi	<b>Conditions d'inspection</b>	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
<b>Type/Modèle</b>	A1 Sportback	<b>Kilométrage (Lu)</b>	38 834 km
<b>Numéro de châssis</b>	WAUZZZGB6LR040511	<b>Première immatriculation</b>	5 mars 2020

### Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

### Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

### Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

## Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Habitable



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



## Photos de dommage



**Domage #2:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure(s) - Réparation intelligente



**Domage #2:** Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Rayure... - Réparation intelligente