

WBA5Y11030FL78665

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	65.986 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	14.000 km
Typ/Modell	330d xDrive Aut. Sport Line	HU (Bericht lag vor)	09/2026
Fahrgestellnummer	WBA5Y11030FL78665	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	10.08.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	06/2024, 53.397 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Schutzleiste rechts (hinten rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 13.04.2022

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 05.03.2025
Protokollnummer: 38726984



Auto Plus

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	1mm - 0mm	n.i.O.	i.O.
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagemöglichkeiten
Active Guard Plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer
Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung
Airbag: Kopfairbags vorne und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer
Allradantrieb xDrive
Ambientes Licht
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten
Armauflagen vorne und hinten
Aufmerksamkeitsassistent
Auto Start-/Stop Funktion
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar
BMW ID
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Connected Drive Services
Dieselpartikelfilter
Drehzahlmesser
Durchladesystem
Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC)
Einstiegsleisten, vorn
Fensterheber, elektrisch
Fußmatten in Velours
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion
Gesetzlicher Notruf
Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe
Heckklappenöffnung über Funkschlüssel
Heckleuchten in LED-Technik
Heckscheibenheizung
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligenter Notruf
Interieurleisten schwarz hochglänzend
Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen im Fond, klappbar
Kraftstofftank, größer
Lackierung: Uni-Lackierung
LED Tagfahrlicht

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 05.03.2025
Protokollnummer: 38726984



Auto Plus

Bezeichnung
LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad
Lenksäulenverstellung mechanisch
M Hochglanz Shadow Line
Mittelarmlehne im Fond
Paket: Ablagenpaket
Paket: Connected Package
Park Distance Control (PDC), vorn und hinten
Parkbremse, elektromechanisch
Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination
Radio: BMW Live Cockpit
Radiozubehör: DAB-Tuner
Regensensor
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 776
Räderzubehör: Radschraubensicherung
Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle
Schlüsselloser Motorstart
Servotronic
Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik)
Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX
Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
Speed Limiter
Steckdose (12 V)
Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
TeleServices
Verzurrösen im Gepäckraum
Wardreieck
Wegfahrsperrung elektronisch
Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt
Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 05.03.2025
Protokollnummer: 38726984



Auto Plus

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung
Entfall: BMW Digital Key
Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung
Komfortzugang
LED-Nebelscheinwerfer
Lenkrad: M Lederlenkrad
Modellschriftzug - Entfall
Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
Paket: Innen- und Außenspiegel
Paket: Innovationspaket (320e,318i,320i,330i,318d,320d,330d)
Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 780 Bicolor mit Mischbereifung
Räderzubehör: Reifenpannenset
Sitze: Lordosenstütze für Fahrersitz
Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Verglasung: Akustikverglasung

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 05.03.2025
Protokollnummer: 38726984



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330d xDrive Aut. Sport Line	Laufleistung (abgelesen)	65.986 km
Fahrgestellnummer	WBA5Y11030FL78665	Erstzulassung	10.08.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: Zubehör



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör



Abbildung 22: Zubehör



Abbildung 23: Dokumente



Abbildung 24: Dokumente



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Montierte Bereifung



Abbildung 28: Montierte Bereifung



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
R+H Autologistik GmbH & Co.
KG
Münchener Straße 1
64521 Groß-Gerau

Besichtigungsdatum: 05.03.2025
Protokollnummer: **38726984**



Auto Plus



Abbildung 31: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts (hinten rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts (hinten rechts) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (+ Druckstellen) - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott