



WBA6N31000FK36380

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	88 475 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	16 000 km
Type/Modèle	330e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	11/2025
Numéro de châssis	WBA6N31000FK36380	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	12 oct. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	04/2024, 65 213 km	Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Mesure	Châssis - Position erronée - Régler/ajuster
2	2e Jeu de roues	2 Pneus (Seitlich abgefahren) - Usé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Porte ArG	Porte (Steinschläge) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	



Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	Non OK	
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Pneus été	3mm - 3mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 févr. 2025

Numéro de protocole: 38471736

Date de livraison: 18 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330e	Kilométrage (Lu)	88 475 km
Numéro de châssis	WBA6N31000FK36380	Première immatriculation	12 oct. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle




Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers




Illustration 15: Divers




Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers



Illustration 24: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 18 févr. 2025

Numéro de protocole: 38471736

Date de livraison: 18 févr. 2025



Auto Plus



Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Mesure: Châssis - Position erronée - Régler/ajuster



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahre...
Usé - Remplacer



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahren) -
Usé - Remplacer



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (Seitlich abgefahre...
Usé - Remplacer