



WAUZZZFZ9RP014956

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	22 319 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	8 Monat(e)
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	10/2026
Numéro de châssis	WAUZZZFZ9RP014956	Puissance / Cylindrée	70 kW
Première immatriculation	5 oct. 2023	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Electrique	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Documents	Carnet de service - Aucune indication
2	Porte AvD	Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage
3	Habitacle	Habitacle (Tierhaare) - Propre
4	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
5	Hayon/Porte arrière	Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation
6	Rétroviseur droit	Verre de rétroviseur - Dommages - Remplacer
7	Pare-chocs avant	Grille d'admission d'air - Dommages - Remplacer
8	Porte ArD	Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Vitrage	Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
4	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
1	Porte AvG

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	235/55 R19 101H	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	255/50 R19 103T	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	255/50 R19 103T	Bridgestone	Pneus été	4mm - 4mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 févr. 2025
Numéro de protocole: 38543677
Date de livraison: 24 févr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	Q4 40 e-tron	Kilométrage (Lu)	22 319 km
Numéro de châssis	WAUZZZFZ9RP014956	Première immatriculation	5 oct. 2023

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (VIN) a été lu et la conformité des documents présentés a été vérifiée lors de l'inspection par le signataire.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 24 févr. 2025
Numéro de protocole: 38543677
Date de livraison: 24 févr. 2025



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Habitacle



Illustration 11: NIV



Illustration 12: Pneus montés



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #2: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #2: Porte AvD: Porte - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #3: Habitacle: Habitacle (Tierhaare) - Propre



Dommage #3: Habitacle: Habitacle (Tierhaare) - Propre



Dommage #4: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #4: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #5: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #6: Rétroviseur droit: Verre de rétroviseur - Dommages - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Dommages - Remplacer



Domage #7: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Dommages - Remplacer



Domage #8: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre



Domage #8: Porte ArD: Porte - bosse(s) - Réparer et repeindre