




1		Onderdeel	Bumper
		Positie	Achter
		Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen

● ● ● ●

## Opmerkingen

Opslagpark : Dekra Ayvens