

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	AUDI A4	WAUZZZ8K2AA037132	04.08.2009	135769

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.11.2025	121648	km	10.10.2023	In 10800	km	In 154 Tagen

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	170,00 µm	Tür VR	172,00 µm	Tür HR	180,00 µm	Seitenteil HR	121,00 µm
Motorhaube	131,00 µm	Dach	118,00 µm	Heckklappe	121,00 µm		
Kotflügel VL	127,00 µm	Tür VL	120,00 µm	Tür HL	121,00 µm	Seitenteil HL	118,00 µm

Räder/ Reifen:

118

Winterreifen

Rad v.l.	6,2 mm	Rad h.l.	7,5 mm	Rad v.r.	6 mm	Rad h.r.	7,3 mm
Reifengröße:	205/60 R16 92 H						

Felgen:

--

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Sitzpolster Fahrersitz gebrochen
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer rechts
Kotflügel VL	G	Kratzer
Stoßfänger vorne	G	Kratzer
Motorhaube	G	Steinschläge, Kratzer
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer
Türe HR	G	Kratzer, Dellen
Seitenwand HR	G	Kratzer
Stoßfänger hinten	G	Kratzer, Abschürfungen
Heckklappe	G	Kratzer
Seitenwand HL	G	Kratzer
Türe HL	G	Kratzer
Türe VL	G	Kratzer
Dach	G	Kratzer, Umweltschäden

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **STF**

Bewertung durchgeführt von: **MZA**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____