

DEKRA Automobil GmbH  
Verler Str. 310, 33334 Gütersloh



Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Gütersloh  
Verler Str. 310  
33334 Gütersloh  
Telefon 05241 / 9554-0  
Fax 05241 / 9554-30  
E-Mail guetersloh.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Marcus Palenga  
Tel. direkt 05241 9554-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**GT ER10E**

**FIN**

**VF71NZKYZJU901039**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
27.01.2025, per Mail.  
27.01.2025, 09:45 Uhr, durch Herrn Marcus Palenga bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Gütersloh, Verler Str. 310, 33334 Gütersloh ohne Anwesenheit einer  
bevollmächtigten Person.  
27.01.2025  
Leasing-Nr. 4020830  
Aktenzeichen 401366

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-335,00 EUR
	ohne MwSt.	-281,51 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-335,00 EUR
	ohne MwSt.	-281,51 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 121 µm bis 148 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Stoßfänger vorne erneuert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (*kein*) merkantiler Minderwert angesetzt.

Letzte Wartungen nicht eingetragen, letzte Wartung laut Rechnung.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw.

Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Servicescheckheft

1 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	18.04.2019	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C-Zero
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF71NZKYZJU901039
HSN / TSN	3001 / AJT	Schlüssel-Nr.	10141683
Km-Stand abgelesen	30097	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	35
Schadstoffklasse:	459/2012;reine Elektrofz	Antriebsart	Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE	Polster / Farbe	Stoff / Braun
	EXTERIEUR METALLISEE		
	TRI COUCHE N		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	145 / 65 R 15 72 S	Dunlop / Enasave 2030	S / O	4 mm
rechts	145 / 65 R 15 72 S	Dunlop / Enasave 2030	S / O	4 mm
2 links	175 / 55 R 15 77 V	Dunlop / Enasave 2030	S / O	5 mm
rechts	175 / 55 R 15 77 V	Dunlop / Enasave 2030	S / O	5 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

### Serienausstattung

Serie: Ablagefächer, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Akustischer Fußgängerwarner, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Automatische Fahrlichteinschaltung, Außenspiegel (2) elektrisch anklapp- und einstellbar, beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, CITROEN Connect Box, Chromdekor, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe: Direktantrieb, Grundausrüstung: C-Zero, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung für die hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (4) vorne und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad und -schaltknopf, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff "Parfait Knit", Camel, Radio: Audio-System "DAB" Kenwood, Reifendruckkontrollsystem, Remote-System, Räder: Leichtmetallfelgen 15", Räder: Reifenreparaturkit mit Pannenspray, Rücksitzbank geteilt umklappbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar mit pyrotechnischen Gurtstraffern und Gurtkraftbegrenzer, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Sitzheizung für den Fahrersitz, Sonnenblenden, links und rechts mit Make-up-Spiegel, Steckdose 12 Volt, Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert, Tagfahrlicht, Zentralverriegelung mit Hochfrequenz-Fernbedienung


### Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
NG23	230V-Ladekabel mit Kurzschlusschutz für Normalladung (10m) 8-14 A
0MM6	Lackierung: Sonderlackierung

### Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 23.01.2025 bei Kilometerstand 30.078
nächste Wartung:	am 23.01.2026 bei Kilometerstand 50.078

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 14, 15)	335	voll	-335	-281,51
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>335</b>		<b>-335</b>	<b>-281,51</b>

### Hinweise



Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.  
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
Marcus Palenga

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

**Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.**

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert</b>		
27.01.2025	Andreas Esche	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
27.01.2025	M.Palenga	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift