

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links






Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel





Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)






Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 15 : Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Stoßfänger vorne, zerkratzt, smart repair





Bild 17 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 18 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 21 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 22 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 23 : Differential ölflecht