

DEKRA Automobil GmbH Porschestr. 10, 44809 Bochum

Mobility Concept GmbH Grünwalder Weg 34 82041 Oberhaching DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bochum (Automobil) Porschestr. 10 44809 Bochum Telefon 0234 / 50716-0 Fax 0234 / 50716-20 E-Mail bochum.automobil@dekra.com



Ansprechpartner: Sascha Wersien Tel. direkt 0234 50716-16 Tel. mobil 0151 40656753

Zustandsbericht / Minderwertgutachten









Kennzeichen

RE VE105

FIN WAUZ

WAUZZZF23MN054098

Vorgang

Kunden-Nr. Auftraggeber Ihr Auftrag vom Besichtigung 0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

24.02.2025, schriftlich.

10.03.2025, 14:10 Uhr, durch Herrn Sascha Wersien bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bochum (Automobil), Porschestr. 10, 44809 Bochum ohne Anwesenheit

einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf

Betrifft

10.03.2025 Leasing-Nr 345159

Leasing-Nr. 345159

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt. ohne MwSt. -2.802,00 EUR -2.354,62 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt. ohne MwSt.

-2.802,00 EUR -2.354,62 EUR



0588 / BSZ

Hybr.Diesel/E

EURO6; WLTP; AP; PI/CI; M,

103735

150

DEKRA-Nr: 0328 / 029226 / 2025 / B077126001314 vom 10.03.2025

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von

90 µm bis 1500 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Tür vorne links

Tür hinten links

Seitenwand hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.02.2021	Letzte Zulassung	26.02.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 40 TDI S tronic	Aufbauart	Kombi

sport Türen

Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZF23MN054098 Schlüssel-Nr. 10114034 Nächste HU §29 StVZO 02 / 2026

4 / Reihenmotor

1968

Zylinderanzahl Hubraum (ccm)

N1 I Felgen Leichtmetall

Farbe Grau / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Leistung (kW)

Schadstoffklasse:

Sitzplätze HSN / TSN

Km-Stand abgelesen

Energiequelle / Kraftstoff

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links rechts 2 links rechts Pannenset	225 / 60 R 17 99 H 225 / 60 R 17 99 H 225 / 60 R 17 99 H 225 / 60 R 17 99 H Füllflasche haltbar bis 28	Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL 3.02.2026	W /O W /O W /O W /O	5 mm 5 mm 5 mm 5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S/O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S/O	5 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S/O	6 mm
225 / 55 R 18 102 Y	Pirelli / Cinturato P7 AO FSL	S/O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall



Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control. Audi drive select, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Aluminium Fragment, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, MMI Navigation mit MMI touch response, Mittelarmlehne vorn, Paket Glanz, Paket Nichtraucher, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff, Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9PF	Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen
1D4	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
5ZC	Kopfstützen: variable Kopfstützen für Vordersitze
	Lackierung: Metallic
PX6	LED-Scheinwerfer: Matrix LED-Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
7EJ	Rad: Winter-Leichtmetallräder 10-Speichen-Design
9VD	Radiozubehör: Audi sound system
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
3Y4	Sonnenschutzrollo, manuell
IU1	Telefon: Audi smartphone interface
QR9	Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert


Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digita

letzte Wartung: am 28.08.2024 bei Kilometerstand 91.824 bis Wartung verbleiben: 21 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)



Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / RepWeg	Rep.Kost Anro	echnung	Minderwer brutto	t in EUR netto
 Zierleiste Türverkleidung vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 20, 21) Stoßfänger hinten, eingedrückt 	117	voll	-117	-98,32
(Schadenserweiterung nach Demontage möglich), erneuern3. Stoßfänger vorne Lackierung,	1.812	voll	-1.812	-1.522,69
verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16, 17, 18, 19) Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	873 2.802	voll	-873 -2.802	-733,61 -2.354,62

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 27) Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 26) Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 25) Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 28)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.



Der Sachverständige Sascha Wersien

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert				
10.03.2025	Jörg Mosig	J. Marig		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
DEKRA Sachverstä	ndiger			
10.03.2025	Wersien	6		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses				
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift		



DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Bochum (Automobil) 44809 Bochum Porschestr. 10 Tel.: 0234 / 50716-0 Fax: 0234 / 50716-20

GUTACH	TEN/KALKULA	T I O N NR 2103		10.03.2025
FABRIKAT	AUDI	A6 (4A2/4A5/4AH)	SPORT TYP-CODE	E 00 A6 11
AUSSTATTG	BREMSE HINTEN 300X12 EINSTIEGBL ALU BELEU SEITENAIRBAG HINTEN	RUECKFAHRKAMERA MMI NAVIGATION PARKLENKASSISTENT SPORTSITZE SPORTLEDERLENKRAD LADEBODEN VARIABEL MITTELARMLEHNE V SPURVERL-WARNUNG FELGE 7.5 J X 17 ALU RES-RAD PLATZSPAREND DEKOR ALUMINIUM	SCHEINW-AUSSENSE AKTIV-LA AUSSTATT SITZE V L-WIRBEI KAELTEMI 1968CCM GESCHW-F BREMSE V FUSSGAEN MILD HYE	PIEGEL ASPH AUTSPRECHER FUNG STOFF HEIZBAR LSTUETZE ELEK TTTEL R1234YF 150KW REGELANLAGE JORN 318X30
ARBEIT	S L O H N ZEITBASIS	PREIS/	KL 2 =167	7.31 EUR/STD 7.31 EUR/STD 7.31 EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EIN	ZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW ARB PREIS
KN 63 69 19 00	DIAGNOSE NACH REPARA' ABDECKUNG STOSSFAENG UMFASST: BEIDE SCHLU: AUS-/EINBAUEN	ER H AUS-/EINBAUEN		3 50.19 8 133.85
63 69 55 54	AUS-/EINBAUEN ABDECKUNG STOSSFAENG (ABDECKUNG STOSSFAENG UMFASST: SENSOREN UNI AUS-/EINBAUEN	GER AUSGEBAUT)	2	6 100.39
L A C K I E	R U N G (SYSTEM AZT)			
LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCH	ICHT-METALLIC		AW
2581	STOSSFAENGER H	NEUTEILLACK ST K1R		11
	LACKIER-ZEITKOSTEN FAKTOR LACKIERZEIT VORBE. KUNSTSTOFF-L		AW 11 5	ARB PREIS
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	16	294.64
	LACKIER-MATERIALKOST: NEUTEILLACKIERUNG K MAT-KONST. KUNSTSTO: S'	1R		PREIS 187.89 50.70 BLATT 1



GUTACHTE	N / K A L K U L A T	I O N NR 2103	10.03.2025
E R S A T Z T E	I L E	PREISSTAND	: 01.03.2025 / 01
LEIT-NR MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581 2631 2632 4 X 2633 4 2789 3291	STOSSFAENGER H FUEHRUNG M STOSSF H MUTTER SCHRAUBE RING SENS PARKH A L REFLEKTOR A H L	4K9 807 067 B GRU 4K9 807 458 N 106 213 01 WHT 005 271 +5Q0 919 133 9B9 4K0 945 105 G	654.02 24.92 4.24 6.24 0.74 14.88

S C H L U S S K A L K U L A T I O N EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD GESAMT KL 2 14 AW X 167.31 EUR/STD 234.23 GESAMT KL 3 3 AW X 167.31 EUR/STD 50.19 GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	
L A C K I E R U N G ARBEITSKOSTEN 294.64 MATERIALKOSTEN 238.59 GESAMTSUMME LACKIERUNG	
ERSATZTEILE 705.04 GESAMTSUMME ERSATZTEILE	
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST	1 522.69
MWST 19.00 %	289.31
REPARATURKOSTEN MIT MWST	1 812.00

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN + = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT INI

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

+ = FARB-NR BESTIMMEN

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

SYSTEM AUDATEX

BLATT 2

⁽C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH VORBEHALTEN