

















Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGE8 LB018562	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J3-24-KK	Model	E-tron 50 quattro launch edition plus 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	01-09-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Blauw Metallic
Km stand	215 440 km	Cylinderinhoud	-	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Elektrisch	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen-			

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	06-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Panoramadak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Kofferafdekking	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓


Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Michelin 265/45/21 Winter 7.0 mm



Michelin 265/45/21 Winter 7.0 mm



Michelin 265/45/21 Winter 9.0 mm

Michelin 265/45/21 Winter 8.5 mm

Exterieur schade

1



Onderdeel	Portier sierlijst
Positie	Linksvoor
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

2



Onderdeel	Portier
Positie	Linksachter
Type	Deuk
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

3



Onderdeel	Bumper
Positie	Achter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

4



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsachter
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

5



Onderdeel	Portier
Positie	Rechtsvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

6



Onderdeel	Bumper
Positie	Voor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen

7



Onderdeel	Motorkap
Positie	-
Type	Deuk met lakschade
Omvang	Diameter (mm) > 20
Bewerking	Herstellen

8



Onderdeel	Alu velg 21"
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	-
Bewerking	Forfait herstelling

9



Onderdeel	Portier
Positie	Linksvoor
Type	Kras
Omvang	Lengte (cm) > 10
Bewerking	Herstellen