



Bild 1 : Diagonal vorn links  
Freigestellt vorne links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts  
Freigestellt vorne rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts  
Freigestellt hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links  
Freigestellt hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau





Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Zierleiste Türverkleidung vorne links, zerkratzt



Bild 21 : Zierleiste Türverkleidung vorne links, zerkratzt



Bild 22 : Stoßfänger hinten, eingedrückt



Bild 23 : Stoßfänger hinten, eingedrückt



Bild 24 : Stoßfänger hinten, eingedrückt



Bild 25 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 26 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 27 : Tür hinten rechts Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 28 : Dach Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur