















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZF41 KA088191	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZH-14-1V	Model	A4 AVANT 40 TFSI 140kw S tronic sport S line black	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	12-06-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	204 857 km	Cylinderinhoud	1984	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Dakrails	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Kofferafdekking	✓
-----------------	---









### Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

Pirelli 245/40/18 Zomer 2.5 mm		
Pirelli 245/40/18 Zomer 4.0 mm		
		Pirelli 245/40/18 Zomer 3.0 mm

### Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair	2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal &gt; 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 18"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) &gt; 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Sierstrip bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Sierstrip bumper	Positie	Voor	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Sierstrip bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Deuk																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Voorruit</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Gebroken	Omvang	-	Bewerking	Vervangen
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Voorruit																								
Positie	-																								
Type	Gebroken																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								