

Duplikat



Bild 1 : Diagonal von vorne links



Bild 2 : Diagonal von hinten rechts

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Datenträger NAVI

Duplikat



Bild 7 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 9 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

Duplikat



Bild 11 : Frontspoiler Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Felge vorne rechts, verschrammt, erneuern

Duplikat



Bild 13 : Felge hinten links, verschrammt, erneuern



Bild 14 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

Duplikat




Bild 15 : Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 16 : Heckklappe eingedellt

Duplikat




Bild 17 : Diverse Kratzer an der Fahrzeugaußenseite, schleifen und polieren




Bild 18 : Dach eingedellt

Duplikat



Bild 19 : Windschutzscheibe oberflächliche Steinschläge



Bild 20 : Lehnenbezug vorne links zerkratzt

Duplikat




Bild 21 : Diverse Kratzer im Fahrzeuginnenraum




Bild 22 : Reifen Vorderachse außen abgefahren, vermessen