

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA71AG05 0WX36076	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N1-98-GJ	Model	5 Serie Sedan 520iA 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	09-10-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Zwart Metallic
Km stand	187 144 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	11-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		

Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Elektrisch bedienbare zetels	✓
Trekhaak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

Verwijderbare items

--	--

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Winterbanden

Hankook 245/45/18 Winter 6.0 mm		Hankook 245/45/18 Winter 6.0 mm	
Pirelli 245/45/18 Winter 6.0 mm		Pirelli 245/45/18 Winter 6.0 mm	

Exterieur schade

<p>1</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Bumper</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Achter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Lengte (cm) > 10</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Herstellen</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen	<p>2</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Voorruit</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Steenslag</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Ter info</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Voorruit	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Achter																						
Type	Kras																						
Omvang	Lengte (cm) > 10																						
Bewerking	Herstellen																						
Onderdeel	Voorruit																						
Positie	-																						
Type	Steenslag																						
Omvang	-																						
Bewerking	Ter info																						
<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Alu velg 18"</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Kras</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Forfait herstelling</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Alu velg 18"	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling												
Onderdeel	Alu velg 18"																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						