















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZ8V7 LA098506	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	J7-38-HV	Model	A3 Limousine 35 TFSI S tronic Advance Sport 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-08-2020	Bouwjaar	2020	Kleur	Zwart Lak
Km stand	208 262 km	Cylinderinhoud	1498	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
----------------	---

### Documentenlijst







Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Pirelli 225/40/18 Winter 6.5 mm		Pirelli 225/40/18 Winter 6.5 mm	
Pirelli 225/40/18 Winter 7.0 mm		Pirelli 225/40/18 Winter 7.0 mm	

### Exterieur schade

1	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	3	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Linksachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
4	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen	5	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
6	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	7	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Linksvoor	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Alu velg 18'																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								

### Interieur schade

2	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelhoes</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelhoes	Positie	Linksvoor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen
Onderdeel	Stoelhoes											
Positie	Linksvoor											
Type	Vuil											
Omvang	-											
Bewerking	Reinigen											