


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZ8V4 KA040528	Merk	AUDI	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XF-62-8T	Model	A3 Sportback 30 TFSI 5d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	14-01-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	190 284 km	Cylinderinhoud	999	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Benzine	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	5	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-03-2025	Terminal	Ayvens Veghel
----------------	------------	----------	---------------



Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Xenon verlichting	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Hoedenplank	✓










Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Continental 205/55/16 Zomer 6.5 mm		Continental 205/55/16 Zomer 6.5 mm	
Michelin 205/55/16 Zomer 4.5 mm		Michelin 205/55/16 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal > 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksvoor	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Linksachter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
4		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal > 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep	Positie	Achter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair	5		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Achterklep																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Achter																								
Type	Deuk met lakschade																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherm</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Aantal > 2</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Aantal > 2	Bewerking	Smart Repair	8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 16"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 16"	Positie	Rechtsachter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Aantal > 2																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Alu velg 16"																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Instaplaat</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Instaplaat	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	-	Bewerking	Ter info	10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 16"</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 16"	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Instaplaat																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Alu velg 16"																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Forfait herstelling																								
11		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Herstellen													
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								

Interieur schade

2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen			
Onderdeel	Stoelzitting														
Positie	Voor														
Type	Vuil														
Omvang	-														
Bewerking	Reinigen														
6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Achterklep/ kofferbakbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Achterklep/ kofferbakbekleding	Positie	Achter	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair			
Onderdeel	Achterklep/ kofferbakbekleding														
Positie	Achter														
Type	Kras														
Omvang	-														
Bewerking	Smart Repair														