

DEKRA Automobil GmbH
Köhlerstr. 18, 01239 Dresden





Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden
Köhlerstr. 18
01239 Dresden
Telefon 0351 / 2855-0
Fax 0351 / 2855-200
E-Mail dresden.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marco Wypehlo
Tel. direkt 0351 2855-121
Tel. mobil 0151 17136760

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****CW S6272****FIN****WAUZZZF45LA022759**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
04.03.2025, telefonisch.
06.03.2025, 13:15 Uhr, durch Herrn Marco Wypehlo bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Dresden, Köhlerstr. 18, 01239 Dresden ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
06.03.2025
Leasing-Nr. 303436

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.160,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.815,13 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.357,07 EUR
	ohne MwSt.	-1.140,39 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube (290 µm)
- Stoßfänger vorn rechts
- Stoßfänger hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.11.2019	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant (8WD)(05.2019->) / A4 35 2.0 TDI Avant basis (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF45LA022759
HSN / TSN	0588 / BPK	DAT Europa-Code®	010602610200001
DAT Marktindex	DE001 5987	Km-Stand abgelesen	131669
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2024	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	120
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mythossschwarz Metallic / 0E, LY9T
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Continental / WinterContact TS 870 P	W /O	7 mm
2 links	205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	6 mm
rechts	205 / 60 R 16 92 H	Goodyear / Ultra Grip 9+	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.09.2023			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
205 / 60 R 16 96 W	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	4 mm
205 / 60 R 16 96 W	Michelin / Primacy 4+ RG	S /O	4 mm
205 / 60 R 16 92 W	Goodyear / EfficientGrip ROF * FP	S /O /F	6 mm
205 / 60 R 16 92 W	Goodyear / EfficientGrip ROF * FP	S /O /F	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audi connect (Notruf- und Assistance-System), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Batterie 58 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (300 mm x 12 mm), Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Dachreling schwarz, Einstiegsleisten mit Aluminiereinlage, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City), Fahrer-Informationssystem (FIS), Fensterzierleisten schwarz, Frontscheibe Akustikglas, Funkschlüssel, Fußmatten Velours, Generator 130-200 A, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Harnstofftank (SCR): 12 Ltr., Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt, Innenausstattung: Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Kofferraumbelag, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 7x16 (5-Arm), Leichtlaufreifen, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Longlife-Service, Mild-Hybrid 120 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelarmlehne vorn, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW 16V TDI Mild-Hybrid (DEZE), Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus, Nichtraucher-Paket, Normalsitze vorn, Reifen 205/60 R16 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwaschdüsen heizbar, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index, Sitze vorn manuell einstellbar, Standard-Fahrwerk, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger Ausführung: Basis, Tagfahrlicht LED, Universal-Schnittstelle Bluetooth, Wegfahrsperr (elektronisch), Wendeladeboden, Wärmeschutzverglasung grün getönt

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
2707	Business-Paket
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz
25797	Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
68805	Fzg. ohne Leichtlaufreifen
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
77402	Kraftstofftank: 54 Ltr.
33401	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 19.06.2024 bei Kilometerstand 115.030
 bis Wartung verbleiben: 11.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
1. Hauptuntersuchung 11/2024 abgelaufen, instandsetzen (Bild 14)	185	voll	-185,00	-155,46
2. Reifendichtmittel 09/2023 abgelaufen, erneuern (Bild 15)	48	voll	-48,00	-40,34
3. Motorhaube starker Steinschlag mit einkerbung, instandsetzen (Bild 16, 17)	989	anteilig	-416,47	-349,97
4. Tür vorn links eingedellt, drücken (Bild 19)	398	anteilig	-167,60	-140,84
5. Kotflügel vorn rechts zerkratzt, smart repair (Bild 22)	180	voll	-180,00	-151,26
6. Stoßfänger vorn rechts Restspuren der Nachlackierung, smart repair (Bild 23)	180	voll	-180,00	-151,26
7. Stoßfänger hinten links Restspuren der Nachlackierung, smart repair (Bild 27)	180	voll	-180,00	-151,26
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.160		-1.357,07	-1.140,39

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Windschutzscheibe leichte Steinschläge, (Bild 29)
 Felge Winterradsatz vorn links zerkratzt, (Bild 18)
 Tür hinten links eingedellt, (Bild 20)
 Stoßfänger vorn leichte Steinschläge, (Bild 21)
 Tür hinten rechts leicht eingedellt, (Bild 24, 25)
 Stoßfänger hinten Ladekante leicht zerkratzt, (Bild 26)
 Seitenwand hinten links unterhalb leicht eingedellt, (Bild 28)

Hinweise



Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
 Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
 Marco Wypehlo

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefern		
06.03.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
06.03.2025	Wypehlo	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift