


















### Voertuig gegevens

Chassisnr.	WBA5P9109 0FL81992	Merk	BMW	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	N6-14-BJ	Model	3 Serie Sedan 330e xDrive Business Edition Plus 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	13-09-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Grijs Metallic
Km stand	168 602 km	Cylinderinhoud	1998	Interieurkleur	Bruin
Brandstof	Hybrid benzine	Carrosseriesoort	Sedan	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	13-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Lederen bekleding	✓
Navigatiesysteem	✓
Open dak	✓
Lichtmetalen velgen	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Stoelverwarming	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
4-wielaandrijving	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓
Led verlichting	✓

### Verwijderbare items

Mobiliteitsset	✓
Laadkabel	✓
Thuislader	✓

### Documentenlijst







Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

#### Winterbanden

Bridgestone 225/45/18 Winter 4.0 mm		Bridgestone 225/45/18 Winter 4.0 mm		
Bridgestone 225/45/18 Winter 3.0 mm		Bridgestone 225/45/18 Winter 4.0 mm		

Exterieur schade

<p>1</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Linksvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling	<p>2</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Alu velg 18'																						
Positie	Linksvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						
Onderdeel	Portier																						
Positie	Linksachter																						
Type	Deuk																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Smart Repair																						
<p>3</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Scherf</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Scherf	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	<p>4</p>  <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Achter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk met lakschade</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Achter	Type	Deuk met lakschade	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Scherf																						
Positie	Linksachter																						
Type	Deuk																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Smart Repair																						
Onderdeel	Bumper																						
Positie	Achter																						
Type	Deuk met lakschade																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Herstellen																						
<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) &gt; 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	<p>6</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Alu velg 18'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Forfait herstelling</td></tr> </table>	Onderdeel	Alu velg 18'	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Forfait herstelling
Onderdeel	Portier																						
Positie	Rechtsachter																						
Type	Deuk																						
Omvang	Diameter (mm) > 20																						
Bewerking	Smart Repair																						
Onderdeel	Alu velg 18'																						
Positie	Rechtsvoor																						
Type	Kras																						
Omvang	-																						
Bewerking	Forfait herstelling																						