



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Außenspiegel rechts Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair





Bild 17 : Seitenteil hinten links, eingedellt, smart repair



Bild 18 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Außenspiegel links Gehäuse, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Außenspiegel links Gehäuse, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Motorhaube, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 26 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 27 : Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 28 : Sitz hinten rechts verschmutzt



Bild 29 : 2x Alufelge (Sommer) kratzbeschädigt




Bild 30 : 2x Alufelge (Sommer) kratzbeschädigt



Bild 31 : 2x Alufelge (Sommer) kratzbeschädigt



Bild 32 : 2x Alufelge (Sommer) kratzbeschädigt






Bild 33 : Anstoßschaden vorne links



Bild 34 : Anstoßschaden vorne links



Bild 35 : Anstoßschaden vorne links




Bild 36 : Anstoßschaden vorne links