

Bild 1 : Tür VL gedellt



Bild 2 : Tür HL gedellt



Bild 3 : Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 4 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 5 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 6 : Diagonal vorn links




Bild 7 : Diagonal hinten rechts



Bild 8 : Diagonal hinten links




Bild 9 : Diagonal vorn rechts



Bild 10 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 11 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 12 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 13 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 14 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 15 : Serviceintervallanzeige




Bild 16 : Fahrzeugunterseite