













## Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0EXXTTR EKS07968	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VB-Z3-9H	Model	TRANSIT 350 130pk L3H2 Trend FWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	23-10-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Geel Lak
Km stand	238 027 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

## Inspectie gegevens

Inspectiedatum	12-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 		 	

## Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Stoelverwarming	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓





## Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

## Documentenlijst





Handleiding	✓
Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

## Banden

Continental 235/65/16 Zomer 7.0 mm		Continental 235/65/16 Zomer 7.0 mm	
Continental 235/65/16 Zomer 8.5 mm		Continental 235/65/16 Zomer 9.0 mm	

## Exterieur schade

1		Onderdeel	Voorrui	2		Onderdeel	Scherm
		Positie	-			Positie	Links
		Type	Gebroken			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	-			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Vervangen			Bewerking	Herstellen

3		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Linksachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Linksachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	4		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Scherm</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsachter</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Scherm	Positie	Rechtsachter	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Linksachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Scherm																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
5		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechts</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechts	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	6		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderdeel</td> <td>Portier</td> </tr> <tr> <td>Positie</td> <td>Rechtsvoor</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Deuk</td> </tr> <tr> <td>Omvang</td> <td>Diameter (mm) &gt; 20</td> </tr> <tr> <td>Bewerking</td> <td>Smart Repair</td> </tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								