













### Voertuig gegevens

Chassisnr.	VR7EFYHYC MJ748081	Merk	Citroën	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VL-H2-8S	Model	Berlingo Van BlueHDi 100 S;S Club 1000 kg 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	17-08-2021	Bouwjaar	2021	Kleur	Wit Lak
Km stand	160 263 km	Cylinderinhoud	1499	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	5		

### Inspectie gegevens

Inspectiedatum	24-02-2025	Terminal	Dekra Ayvens			
						
						
						
						

### Accessoires

Airconditioning (automatisch)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓



### Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

### Documentenlijst

Onderhoudsboekje	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

### Banden

Vredestein 205/60/16 Zomer 3.0 mm		Vredestein 205/60/16 Zomer 3.0 mm	
Vredestein 205/60/16 Zomer 5.0 mm		Vredestein 205/60/16 Zomer 3.0 mm	

### Exterieur schade

1		Onderdeel	Scherm	2		Onderdeel	Bumper
		Positie	Linksachter			Positie	Achter
		Type	Deuk			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

<b>3</b>		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsachter
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair
			

<b>4</b>		Onderdeel	Portier
		Positie	Rechtsvoor
		Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair
			