

DEKRA Automobil GmbH  
Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

Allane SE Rückgabeabteilung  
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2  
82049 Pullach

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Bremen  
Fritz-Thiele-Str. 26  
28279 Bremen  
Telefon 0421 / 83002-0  
Fax 0421 / 83002-40  
E-Mail bremen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Ralf Renz  
Tel. direkt 0421 83002-0

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

**CUX NW87E**

### FIN

**KMHC651DGNU271905**

Vertragsnummer	92528089
Auftragsnummer	30898474
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach
Ihr Auftrag vom	20.02.2025, per e-Mail
Besichtigung	28.02.2025 um 13:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.02.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>10.546,22 EUR</b>	<b>12.550,00 EUR</b>
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	<b>12.563,03 EUR</b>	<b>14.950,00 EUR</b>

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 20.02.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.02.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 28.02.2025 um 13:00 Uhr durch Herrn Ralf Renz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Bremen, Fritz-Thiele-Str. 26, 28279 Bremen, im Beisein von Frau Witthohn.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 150 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

*- beide Türen links nachlackiert und reparierter Elementarschaden / Hagel - Dellen gedrückt  
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.*

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	Nina Witthohn, Am Steingrab 28, 27628 Hagen
Kennzeichen	CUX NW87E
Tag der Erstzulassung	01.02.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	09.02.2022

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 02 / 2025

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	AE / IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / AHX
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHC651DGNU271905
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	Fluid Metal
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1580 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	34.830

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	4 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	4 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 H	Michelin / Energy Saver MO RG	S/O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 03 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags vorn, Airbag: Vorhangairbags vorn und hinten, Alarmanlage, Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Berganfahrhilfe, Assistent: Einparkhilfe, hinten, Assistent: Fernlichtassistent, Assistent: Spurhalteassistent aktiv, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch von innen einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsassistent (BAC), Bremsleuchte, dritte, Colorglas, Drehzahlmesser, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, ESP Elektrisches Stabilitätsprogramm (ESP) und Fahrdynamisches Stabilitätsmanagement (VSM), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar, Geschwindigkeits-Regelanlage, Getriebe: DCT 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, mit Timer, Instrumentenanzeige: Hochauflösende 4,2" TFT-LCD, Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic-Lackierung, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Lederschaltknopf, Leichtmetallfelgen 6,5 J x 16", Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkrad: Schaltwippen zum Gangwechsel, Leseleuchte vorn, Leuchtweitenregulierung, manuell, Licht-aus-Automatik der Scheinwerfer, Lichtsensor, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorne, Parkbremse, elektrisch, Parksensoren hinten, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Reifenreparaturset, Räder: Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Rückfahrkamera, Seitenaufprallschutz in den Türen vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne, 60:40 geteilt und umklappbar, Stoßfänger in Wagenfarbe, Virtual Engine Sound System (VESS), Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

---

### Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 08.01.2025 bei Kilometerstand 34.114.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU fällig, erneuern; Blenden und Handschuhfachdeckel des Armaturenbretts verschrammt, smart repair (Bild 8); Dach, eingedellt, drücken (Bild 14); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10, 11); Lackvorbereitung;

---

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Blenden Stoßfänger hinten leicht verschrammt (Bild 12); Frontgrill verschrammt (Bild 13).

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Ralf Renz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rücknahmeprotokoll  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.