

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WF0XXXTTG XJU53353	Merk	FORD	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	V7-57-RT	Model	TRANSIT 290 130pk L2H2 Ambiente FWD 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	29-08-2018	Bouwjaar	2018	Kleur	Wit Lak
Km stand	157 548 km	Cylinderinhoud	1995	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum 13-03-2025 Terminal Ayvens Veghel

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Trekhaak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Handleiding	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Goodyear 215/65/15 Zomer 8.0 mm (Front Left)






Goodyear 215/65/15 Zomer 8.0 mm (Front Right)

Goodyear 215/65/15 Zomer 6.5 mm (Rear Left)


Goodyear 215/65/15 Zomer 8.0 mm (Rear Right)

Exterieur schade

2		Onderdeel	Scherm	3		Onderdeel	Scherm
		Positie	Links			Positie	Linksachter
		Type	Deuk			Type	Roest
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	-
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

4	 <p>● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Roest</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsachter	Type	Roest	Omvang	-	Bewerking	Ter info	5	 <p>●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Wieldop 15'</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsachter</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Wieldop 15'	Positie	Rechtsachter	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Roest																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Wieldop 15'																								
Positie	Rechtsachter																								
Type	Ontbrekend																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
6	 <p>● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechts	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Herstellen	7	 <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Motorkap</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Steenslag</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Motorkap	Positie	-	Type	Steenslag	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Herstellen																								
Onderdeel	Motorkap																								
Positie	-																								
Type	Steenslag																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
8	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Ander carrosserieonderdeel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Chemische afzetting</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </tbody> </table> <p>buitenzijde voertuig</p>	Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel	Positie	-	Type	Chemische afzetting	Omvang	-	Bewerking	Ter info													
Onderdeel	Ander carrosserieonderdeel																								
Positie	-																								
Type	Chemische afzetting																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								

Interieur schade

1	 <p>● ●</p>	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Onderdeel</td><td>Ander interieuronderdeel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Vuil</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Reinigen</td></tr> </tbody> </table>	Onderdeel	Ander interieuronderdeel	Positie	Voor	Type	Vuil	Omvang	-	Bewerking	Reinigen			
Onderdeel	Ander interieuronderdeel														
Positie	Voor														
Type	Vuil														
Omvang	-														
Bewerking	Reinigen														