



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)



Bild 7 : Ladekabel beim E-Fahrzeug




Bild 8 : Wartungsnachweis




Bild 9 : Alufelge hinten rechts, verschrammt




Bild 10 : Alufelge hinten rechts, verschrammt




Bild 11 : Alufelge hinten rechts, verschrammt



Bild 12 : Unterbodenverkleidung, verschrammt



Bild 13 : Unterbodenverkleidung, verschrammt