


Voertuig gegevens

Chassisnr.	ZFA263000 06N36469	Merk	FIAT	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	VB-V4-9X	Model	Doblò 1/2 Cargo Maxi 1.6 MJ L2H1 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	26-09-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	78 582 km	Cylinderinhoud	1598	Interieurkleur	Grijs
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Handmatig	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	6		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	10-03-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Handleiding	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓
Navigatie software	✓

Banden

Pirelli 195/60/16 Zomer 7.0 mm		Pirelli 195/60/16 Zomer 7.0 mm	
Continental 195/60/16 Zomer 5.0 mm		Continental 195/60/16 Zomer 6.0 mm	

Exterieur schade

4		Onderdeel	Portier	5		Onderdeel	Scherp
		Positie	Linksvoor			Positie	Links
		Type	Deuk			Type	Deuk
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Bumper Achter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen	7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Smart Repair	9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Scherm Rechtsachter Hagel Diameter (mm) > 20 Smart Repair
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechterzijde Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen	11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Hagel Diameter (mm) > 20 Smart Repair
13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Behuizing achteruitkijkspiegel Rechtsvoor Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen	14		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Motorkap - Ontregeld - Afstelling
15		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Voorruit - Steenslag - Ter info				

Interieur schade

1		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Reservesleutel - Ontbrekend - Vervangen				
2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Vloerbekleding Linksvoor Met gaten - Smart Repair	3		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Stoelzitting stof Linksvoor Vuil - Reinigen

12



Onderdeel	Stoelzitting stof
Positie	Rechtsvoor
Type	Vuil
Omvang	-
Bewerking	Reinigen