



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>NES-CN 12</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000827837-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>30890307</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq (2016->) Premium Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHC851CGLU167638</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>41444 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>12.08.2019 / 2019</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>05.03.2025 97616 Bad Neustadt</b>
Fahrzeugart:		Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Hybr.Benzin/Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>automatic</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1580 ccm / 77 kW (105 PS)</b>
Antriebsart:		Lackfarbe:	<b>Iron Gray / MIC</b>
Lackart:	<b>Metallic</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>04.2026 / 04.2026</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>25397 / 11.10.2023</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I &amp; ZB II</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Montierte Bereifung

	Sommerreifen
Reifenart / Felgentyp:	
2. Achse - links / Zust.	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.	/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	/// 5 mm
Verkehrssicherheit:	

## Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Bordcomputer
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernentriegelung Tank und/oder Heckklappe
- Fußfeststellbremse
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Audio- / Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenraumfilter: Pollenfilter

- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag
- Kopf-Airbag-System
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- LM-Felgen 7x17
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW GDI-Hybrid
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenaufprallschutz
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Lendenwirbelstütze)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromleiste)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Komfortsitze vorn inkl. Belüftung
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Leuchtweitenregelung
- Licht-aus-Automatik
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Pedale Aluminium
- Reifen 225/45 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Smart-Key
- Sound-System Infinity (8 Lautsprecher)
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

#### Probefahrt:

#### Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

#### Unterbodenprüfung:

#### Nicht durchgeführt

Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.

**Laufleistung plausibel:** **Nicht prüfbar**  
Nicht prüfbar

**Hinweis:**  
**Hinweis (Verkehrssicherheit):**

### Unfallschadenprüfung

**Rep. Vorschäden / -höhe brutto:**

**Lackschichtendickenmessung:**

**Bestehender Unfallschaden:** **Nicht festgestellt**

Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

**Hinweis:**

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✗	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung	✓
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

**Klimaanlage:** Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.

**Lichtanlage:** Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

**Sonnendach/ Verdeck:** Nicht vorhanden

**Sitzheizung:** In Ordnung

**Bremsanlage:** Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

**Motorlauf:** Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.

**Hinweis:** \*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel



Schlüssel



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung